

Mischbatterie für Niederdruck-Badeofen mit integrierter Belüftung

Mit dieser Armatur ermöglichen Sie bei Beachtung nachstehender Hinweise eine komfortable und langlebige Nutzung Ihrer Warmwasserquelle.

- Anschluss der Armatur an die Trinkwasserleitung nach DIN 1988/T5 für drucklose Behälter mit max. 5 bar Ruhedruck.
- Ist der Ruhedruck des Trinkwasseranschlusses größer 5 bar oder bei stark schwankendem Fließdruck (größer 0,75 bar) – **Druckminderer einbauen!**

Mit der gebrauchsmustergeschützten Belüftung kann die Installation eines Belüfters auf dem Badeofen entfallen.

Achtung!

Zum Erhalt der Funktion und Sicherheit sind nur Originalteile zu verwenden. Der Einsatz von nicht geeigneten Einzelteilen kann die Funktion des Badeofens beeinflussen oder/und das Gerät zerstören. Bei Nichtbeachtung führt das zum Verlust der Gewährleistung.

Hinweise für den Benutzer:

Der Badeofen wird bei unzulässigem Innendruck beschädigt oder zerstört.

Deshalb:

- **Vermeiden Sie das Betätigen der Umstellung bei voll geöffneten Ventilen**
- **Nach der Wasserentnahme über Handbrause immer den Umsteller in Stellung Wanne nach unten drücken.**
- **Achten Sie darauf, dass der Brauseschlauch nicht geknickt und/oder erheblich verdreht wird.**
- **Beschädigten Brauseschlauch sofort gegen Original erneuern.**
- **Keinen Duschstopp verwenden!!**
- **Nur original Handbrausen und original Strahlregler verwenden.**
- **Handbrausen und Strahlregler regelmäßig reinigen.**

Das Tropfen des Mischbatterieauslaufs während des Anheizvorgangs des Badeofens/ Warmwasserbereiters wird durch die Wasserausdehnung bei dessen Erwärmung hervorgerufen. Dieser normale physikalische Vorgang kann nicht durch weiteres Zudrehen der Ventile verhindert werden. Sie würden lediglich die Dichtung der Armatur zerstören.

Die automatische Rückstellung von Handbrause auf Wannenauslauf in diesem Niederdrucksystem nicht möglich. Stellen Sie nach dem Duschen zweckmäßigerweise den Umsteller stets auf Wannenauslauf zurück. Sie vermeiden beim späteren Aufdrehen der Ventile einen unbeabsichtigten Wasseraustritt aus der Handbrause.